

Informace o verzích

Produkt(y): IQ MultiAccess (IQMA1001,...)
Firmware-/Software-No: SIACD.00.0Vxx.yy

Vydání:	V26
Datum:	Únor 2024

o Rozšíření:

- Podpora sběrnice ACS PRO / IB-2 implementována
- Sběrnice ACS PRO / OSDP pro čtecí zařízení
- ACS PRO / Volitelné hodnoty odporu vestavěných vstupů
- ACS PRO / Prox 4 nebo 5 bajtů
- ACS PRO / osvětlený rámeček -> ACS PRO V2
- ACS PRO / Porovnání obrazu i uvnitř
- ACS PRO / Makropříkaz pro deaktivaci/aktivaci RTZ
- ACS PRO / Výstupní stavy jako makrospouštěč
- Externí management
- Důvody blokování + PrintServer
- Oddělení – Přehled oprávnění
- Tiskový server pro rezervace EMZ (pouze MB-Secure)
- Osoby - lze uložit až 3 PDF dokumenty
- Infologická hlášení pro nastavení / smazání příznaku načítání dat
- Integrace XTralis XCOM
- Aktualizace na Firebird 4
- Podpora OpenSSL 3.2

o Opravy chyb:

- Při skenování systému Salto jsou opět správně přebírány názvy dveří
- Při skenování systému MB-Secure se přebírá jazyk přiřazený osobě.
- Opraveno vydání Office s MB-Secure PRO
- V IQNET EDIT lze vybrat dveře pro oblasti MB-Secure PRO.
- Vydání kanceláře ve skupinách je k dispozici pouze s licencí Aperio
- Akce "Kontrolní výstup do ACS PRO
- ACS PRO problém s přiřazením automatického makroseznamu

Vydání:	V25 SP1.1
Datum:	prosinec 2023

o Rozšíření:

- Optimalizace připojení TSL přes LTE do MB-Secure a ACS4
- MB-Pro: Přidáno řízení změn v oblasti
- MB Classic s připojením DS7600 funkční také ve spojení s IQMA
- Nový standard ACS PRO pro nové instalace (2 místo 4 dveří)

o Opravy chyb:

- Srovnání obrazu ACS-4 (rozhodnutí hostitele) lze řešit také prostřednictvím WINMAG plus.
- ACS-8: Počáteční stavy IO jsou opět správně načteny
Bylo opraveno nesprávné chování maker s odkazy na vstupy, které byly mezitím odstraněny.
- Po změnách v IQMA se znovu zobrazí nastavení Uvolnění kanceláře
- SSO je k dispozici pro IQ CheckPoint
- V programu IQMA se makra ACS4 opět zobrazují v seznamu maker.

Vydání:	V25
Datum:	duben 2023

o Rozšíření:

- Zavedení nového licenčního modelu
- Integrace zámků TANlock
- IQ CheckPoint, offline řešení pro staveniště
- Podpora ACS-4 se čtečkami hodinových dat
- Konfigurace ACS-4 se schválením VdS
- ACS-4 s vlastními makry

o Opravy chyb:

- Kamery ONVIF jsou nyní podporovány v modulu gatekeeper s porovnáváním obrazu.
- V případě akcí ovládání dveří je nyní možné ve výběru sloupců zobrazit DVEŘE.
- Umístění jsou nyní uložena na tiskovém serveru IQ
- IQ NetEdit nyní umožňuje obnovit stavy APB (antipassback) pomocí MB-Secure
- Inicializační stavy ACS4 jsou nyní k dispozici
- Problémy s importem LDAP opraveny

Vydání:	V24
Datum:	prosinec 2022

o Rozšíření:

- Integrace systému ACS-4
- Implementace jednotného přihlášení (SSO)
- Aktualizace na OpenSSL verze 3.0.7

o Opravy chyb:

- Nelze zvolit uvolnění kanceláře pro dveře MB Secure
- Zámky IQ SystemControl Aperio nelze přiřadit během uvolnění kanceláře
- Pokud je neaktivní uvolnění kanceláře znovu aktivováno, musí být dveře znovu přiděleny oprávněné osobě.
- Časové razítko pro Anti-Passback - čas není správně nastaven
- Vylepšená chybová zpráva v případě změny hesla

Vydání:	V23 SP1
Datum:	24.01.2022

o Nová instalace nutná vzhledem k chybě v instalaci klienta

Vydání:	V23.16
Datum:	10.12.2021

o Rozšíření:

- Integrace OSS
- Vylepšení kybernetické bezpečnosti
- Po prvním přihlášení je třeba změnit výchozí heslo.
- Přijata pravidla pro hesla
- MB-Secure:
 - Řízení přístupu více osob
 - Uvolnění kanceláře
 - Skupiny přístupů na klávesnici lze importovat a exportovat.
- Definovat výjimky automatizovaného čištění odznaků (např. pro hasičské sbory).

Vydání:	V22.14
Datum:	01.10.2020

o Rozšíření:

- IQMA Návštěvník v umístění: možnost odstranění funkce prostřednictvím hromadné změny

o Opravy chyb:

- IQMA: Rozlišení názvů dílčích zařízení nefungovalo u všech záznamů protokolu
- IQMA: Vylepšení dotazů na stav a paměť zařízení Kemas
- IQMA: Přirazení dveří RTZ: Zaškrtnutí políčka pro zastřežení/odstřežení byla skryta u dveří s pevným připojením v systému MB-Secure.
- IQMA: Chybné vyhodnocení "volných polí" s nastaveným polem jedinečnosti
- IQMA: Chybná specifikace typu pro akci "Deaktivovat RTZ".
- IQ Visitor: vyhledávání pomocí skeneru pasů přineslo nesprávné výsledky

Vydání:	V22.11
Datum:	13.07.2020

o Vylepšení a opravy chyb:

- Systém: Přejít na nejnovější verzi OpenSSL (1.1.1g)

Honeywell Security Deutschland

- Systém: Zlepšení výkonu při připojení mnoha panelů MB-Secure (> 100)
- Systém: Chyba v obnovení továrního nastavení MB-Secure opravena
- Systém: Upravené názvy dveří dovážených e-válců Aperio
- IQMA: Opraveno několik drobných chyb
- IQ NetEdit: Opravena výjimka při stisknutí tlačítka přerušení v přihlašovacím dialogu
- IQ NetEdit: Opraveno několik drobných chyb
- IQ Guard: Přidány chybějící překlady do češtiny
- IQ Guard: Pole definovaná uživatelem s typem datum jsou opět zpracovávána správně

Vydání:	V22.09
Datum:	27.03.2020

o Vylepšení a opravy chyb:

- Systém: 4 globální výchozí hodnoty pro kód IS. Včetně definice typu karty
- Systém: Import včetně přiřazení / aktualizace ve stínových lokalitách
- Systém: Šifrování databáze Firebird
- Systém: Rozšíření parametrů WebCam, podpora různých výrobců
- IQMA: Globální personální list, včetně údajů o oprávněních jednotlivých pracovišť
- IQMA: Přiřazení oprávnění klávesnice MB-Secure a ručního vysílače
- IQMA: Klonování osob (globální/lokální) včetně přiřazení oprávnění
- IQGuard: Nyní jako aplikace.NET
- IQVPS: Nyní jako aplikace.NET
- IQ KeyChanger: Funkce Změna PIN jako samoobslužná stanice
- Assa Aperio: Podpora funkce sdílení kanceláře
- IQMA/NetEdit: Různá vylepšení výkonu a opravy chyb

Vydání:	V21.09
Datum:	26.09.2019

o Vylepšení a opravy chyb:

- ✓ IQMA: Vylepšené přiřazení oprávnění k osobě
- ✓ IQMA: Opraveno nesprávné zobrazení nového (prázdného) umístění
- ✓ IQMA: Zlepšení rychlosti načítání rezervací
- ✓ NetEdit: Druhé relé modulu 4/2 IO opět k dispozici pro turnikety
- ✓ IQMA/NetEdit: Vylepšení výkonu a opravy chyb

Vydání:	V21.06
Datum:	10.04.2019

o Vylepšení a opravy chyb:

- ✓ Salto: Přidána podpora pro rozšířené skupiny
- ✓ IQMA: Nový klient pro registraci TBS
- ✓ Desfire: Podpora diverzifikovaných klíčů ve spojení s MB-Secure
- ✓ Kompatibilita s 059825 MB-Secure Option mifare DESFire Parametr
- ✓ IQMA/NetEdit: Vylepšení výkonu a opravy chyb

Vydání:	V20.11
Datum:	26.10.2018

o Vylepšení a opravy chyb:

- ✓ NetEdit: Opětovné přidání chybějící konfigurace Stínového operátora
- ✓ NetEdit: Opětovné přidání kopírování dat operátora
- ✓ NetEdit: Opravena chybná vizualizace Lokationoperator s Shadowlokation
- ✓ NetEdit: Změny v konfiguraci maker nebyly někdy uloženy
- ✓ NetEdit: Několik drobných oprav a vylepšení
- ✓ IQServer: Maximální počet dveří pro panel MB-Secure se zvýšil ze 128 na 256.

Vydání:	V20.09
Datum:	16.07.2018

o Vylepšení a opravy chyb:

- ✓ Nový typ akce pro de- / aktivaci místností / časových pásem.
- ✓ NetEdit: Zařízení ve stromu hardwaru zobrazují seznam vlastních dveří a funkci GoTo
- ✓ NetEdit: Nová funkce GoTo (Dveře/Makro - Logické zobrazení zařízení - Hardwarové zobrazení zařízení)
- ✓ NetEdit: Chybějící přiřazení maker u dveří readed
- ✓ NetEdit: Několik drobných oprav a vylepšení
- ✓ IQMA: Opraveno chybné přiřazení uživatelsky definovaných polí při exportu
- ✓ IQMA: Několik drobných oprav a vylepšení
- ✓ IQServer: Synchronizace výchozího kódu IS zohledňuje nastavení více čteček

Vydání:	V20.06
Datum:	12.04.2018

o Vylepšení a opravy chyb:

- ✓ Přeprogramování aplikace NetEdit do prostředí .Net. Nyní lze spustit na několika pracovních stanicích paralelně.
- ✓ Podpora nového rozhraní Ethernet XPORT, poz. č. 026840.30. Výsledkem je kompletně zašifrovaný přenos dat a zachování udělené certifikace ACS-8 BSI.
- ✓ Integrace ASSA Aperio prostřednictvím IP-Hub a virtuálního terminálu

Vydání:	V19.06 SP1
Datum:	20.11.2017

o Vylepšení a opravy chyb::

- ✓ Nové jazykové balíčky pro východoevropské jazyky, zejména češtinu, opravující chybu způsobenou špatným překladem.

Vydání:	V19.06
Datum:	19.09.2017

o Vylepšení a opravy chyb:

- ✓ Chybová zpráva "Ztráta spojení" při změně mezi dveřmi s otevřeným seznamem rezervací AC
- ✓ Po provedení synchronizace se nezobrazuje zpráva "Synchronizace byla provedena\Prosím zkontrolujte.".
- ✓ Zobrazení rezervace sekvence snímků AC: Crash s prázdným souborem obrázku Absturz bei leerer Bilddatei.
- ✓ Chybová zpráva s odstraněnou výchozí minimální nebo maximální hodnotou 00:00 v části Umístění - Data- Import/Export - Definice importu.
Příklad: Pole " Doba platnosti transpondérů".
- ✓ Problémy Commtask s více než 300 připojenými terminály.
- ✓ Konverze z AC kódu na IS kód byla zapomenuta pomocí stolní čtečky Admitto Raw.
- ✓ ACS odesílá neznámý transpondér s délkou < 16 spláchnutě vlevo místo spláchnutě vpravo. Řešení bylo špatné. Zákazníkem nakonfigurovaný bezkontaktní DIN var s počátkem 11 a délkou 10 To má za následek přenos neznámého transpondéru např. jako 1402040803000000 (flush left), místo 0000001402040803 (flush right).
- ✓ Dialogové okno O systému Windows 10 se zobrazilo jako Windows 8.
- ✓ Zóny R/T v položce Personální údaje - Umístění - jsou při prvním volání prázdné. Zóny jsou viditelné pouze po změně, např. přístupového profilu.
- ✓ Chyba, pokud je návštěvník odstraněn v hlavním souboru návštěvníka a v umístění jsou vybrána data návštěvníka.
- ✓ Třídění navštívených osob v IQ-Visitor již není možné .

Vydání:	V19.04
Datum:	15.05.2017

○ Vylepšení:

IQ General

- Standardizace číslování verzí IQMA a IQSC na 19.xx
- Podpora DESFire pro AXS4Secure / MB-Secure
 - Rozšíření počtu volných polí z 20 na 40
 - Integrace funkce Admitto Combi-read do stanice 026430.03
 - Importní kódování AC rozšířené z 16 na 20 číslic
 - Jazyk Nizozemština pro připojení MB-Secure
 - Aktualizované titulky / informace s výtisky / displeje
 - Zobrazení dveří s nápisem "Autorizované osoby"
 - Titulek pro "Místnost/časové zóny"
 - Akce "Kontrolní výstup" dokončena
 - Zobrazení vypršení platnosti hesla aktualizováno
 - Přenos označení z místního do globálního hlavního personálního záznamu
 - Prázdné datum ověření v globálních hlavních údajích personálu bez chybové zprávy
 - Zobrazení "Name" s odznakem návštěvníka
 - Zobrazení "User" pomocí IQ PrintServer
 - Tlačítko pro nastavení "Deister" -aktivní/neaktivní
 - Oprava chybného jazyka u týdenních plánů uzamykacích vložek
 - Možné typy rezervací pro výstupy/vstupy s opravenými svorkami
 - Oprava chyby při mazání poslední osoby a následné změně polohy nebo globální změny
 - Změna mezi naplánovanými úlohami a opravenými akcemi
 - Oprava uživatelských práv
 - S právy na čtení při importu a akcích omezenými na práva na čtení
 - Přidělování plánů SALTO, ruční spouštění naplánovaných úloh a kód operace narušení je možné pouze s autorizací.
 - Opětovné přihlášení k umístění opraveno
 - Funkce "Načíst data / Parametrizace" aktivována
 - Aktualizace filtru pro export

Vydání:	V18.12 / V13.12
Datum:	19.12.2016

○ Vylepšení:

IQ General

- Podpora mifare DESFire a LEGIC advant s DORMA xs pro
 - Integrovaná rozšířená funkce čtení cylindrických vložek a kování xs pro (výjimkou není ani podpora výměny klíče pomocí mifare DESFire).
- Podpora nové čtečky Admitto Combi Desktop
 - Nový hardware podporuje
 - ✓ LEGIC prime, advant a segmentace
 - ✓ Mifare classic, DESFire EV1 (bez náhodného ID)
- Soubory ovladačů pro TBS 3D Enroll aktualizovány
 - Společnost TBS dodala aktualizované ovladače.
- Optimalizace časového limitu serveru IQ
 - Na velmi pomalých počítačích se detekce časového limitu serveru IQ Server spouštěla příliš brzy.
- Oprava chybných záznamů v protokolu z elektronických zámkových vložek DORMA

Honeywell Security Deutschland

Vydání:	V18.09 / V13.09
Datum:	10.10.2016

o Vylepšení:

IQ General

- Tisk osobních údajů - Offline válec
 - Správný seznam offline DLC/DLF.
- Osobní umístění Kontrolní součet DESFire v hexadecimálním tvaru
 - Kontrolní součet v osobním umístění DESFire zobrazený v hexadecimálním tvaru
- Nová průmyslová čtečka s klávesnicí integrovaná v ACS8 Scanfunction
 - Nová průmyslová čtečka s klávesnicí integrovaná v ACS8 Scan and highlighted.
 - Verze: tři s 16 klávesami; tři se 2 klávesami; tři bez klávesnice
- Skenování Salto bez parametrizace je možné
 - Po skenování Salto není nutné žádné další parametrizování
- OpenSSL 1.0.2j
 - Nyní se používá nové rozhraní OpenSSL 1.0.2j

Vydání:	V18.07 / V13.07
Datum:	22.06.2016

o Vylepšení:

IQ General

- Integrace AXS4Secure a MB-Secure Rev. D
- Přístupový kód odstraněn, identifikace je nyní možná pouze prostřednictvím kódu IS.
- Správa paměťových prostředků a optimalizace výkonu
- Možnost importu údajů o návštěvnících
 - Automaticky. Zakázat / Odstranit údaje o návštěvnících v pevně stanoveném čase je možné
- Žádná další podpora systému Windows XP / Server 2003
 - Rozsah dodávky bez aktualizace nástrojů MAfW (aktualizace v IQMA V17 je nutná jako mezikrok)
- MB-Secure/AXS4Secure Změny v místnostech/časových zónách pro držitele karet se zobrazují přímo v uživatelském rozhraní IQMA.